




TraktorTest.dk





| Name | Max Engine Power | Max Engine Torque | Environmental conditions | Env corr type | Env corr factor |
|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| NH T7.300 y2024 | 258,65 HP @ 1790 RPM | 1086,67 Nm @ 1436 RPM | T: 5,1C, Hum: 83,7%, P: 1030,1mbar | DIN 70020 | 0,958 |






Traktortest.dk







Luft til brændstof forhold [kg/kg]



Udstødnings-temperatur før DOC [C]




Udstødnings-temperatur før DPF [C]




Traktortest.dk


Dieselpartikkelfilter Differencetryk [mBar]




Traktortest.dk

Indsugningsmanifold lufttemperatur [C]







Adblue indsprøjtningstryk [Bar]



Traktortest.dk




Motorolietryk [Bar]



Traktortest.dk

Udstødningssgas masseflow [kg/t]



Traktortest.dk

| - | + |
|---|--------------------------|
| Adblue System Status | L0 - Ingen fejl |
| Adblue tank niveau [%] | 81.6 |
| Adblue udstødningstemperatur-kontrol | L0 - Ikke aktiv |
| DPF Doseringssystem | L0 - Ingen fejl |
| DPF sodniveau [%] | 19 |
| DPF startbetingelser for aktiv rens | Lx - Ingen information |
| DPF status aktiv regenerering | L0 - Ikke aktiv |
| DPF status passiv regenerering | L0 - Ikke aktiv |
| DPF system status | L0 - Rens ikke nødvendig |
| DPF udstødningstemperatur-kontrol | L0 - Ikke aktiv |
| Køretøj Hastighedsbegrænser status | 3 |
| Køretøj timetal iht. Køretøjscomputere | 798.35 |
| Køretøj timetal iht. Motorcomputer | 779.95 |
| Motor gennemsnitlig omdrejningstal [omdr/min] | 1253.5 |
| Motor nødprogram generel I | L0 - Ingen fejl |
| Motor olietemperatur [C] | 88.8 |